

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЕЗПЕКА - ПРО»
33100 Хмельницька обл.
м. Старокостянтинів
вул.Острозького буд.13 кв.46
тел./факс (0382)74-31-20
моб. (098)307-66-71
(098)056-88-17
Код ЄДРПОУ 38270565

” 05” травня 2015р. № 61/12/14

Ректору Хмельницької
гуманітарно-педагогічної
академії
Шоробурі І.М.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК протипожежного стану об'єкта

Мною директором ТОВ « БЕЗПЕКА – ПРО » Антоною О. М. 14-17 квітня 2015 року було проведено експертизу протипожежного стану приміщень Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, які задіяні в навчальному процесі за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 139.

Експертизою охоплено:

Навчальний корпус: загальною площею 6523,1 м. кв. знаходиться в трьохповерховій будівлі II ступеня вогнестійкості. Стіни цегляні, перекриття залізобетонне, покриття суміщене з покриттям залізобетонне з рубероїдною покрівлею. Опалення центральне водяне. Електромережа прокладена під шаром штукатурки, що відповідає вимогам “Правила улаштування електромережі”. В приміщеннях проведено заміри опору ізоляції електромереж (технічний звіт замірів №175/1-25 від 26.08.2014р. ЕТЛ ПП «Промагностандарт»). З кожного поверху будівлі передбачено по чотири евакуаційні виходи безпосередньо на сходові клітки, а з будівлі назовні передбачено сім евакуаційних виходів. Шляхи евакуації відповідають



протипожежним вимогам будівельних норм та правил. Приміщення навчального корпусу обладнано автоматичною пожежною сигналізацією, однак на час проведення експертизи система АПС знаходиться в технічно несправному стані, сигнали якої не виведено на пульт централізованого пожежного спостереження, не заключено угоду на її технічне обслуговування (Акт прийняття в експлуатацію не знайдено). Внутрішнє пожежогасіння – передбачено від двох пожежних кранів, які укомплектовано пожежними кран комплектами згідно норм належності, проведено ремонт та випробування пожежних рукавів (Акт внутрішньої перевірки від 20.08.2014р.). Зовнішнє пожежогасіння передбачено від існуючих пожежних гідрантів, встановлених на міській водомережі діаметром 100 мм з відповідним показником згідно ДСТУ (Акт перевірки 1-й ДПРЗ ГУ ДСНС у Хмельницькій обл. від 01.10.2013р.). Приміщення забезпечено первинними засобами пожежогасіння пожежним щитом, вогнегасниками ВП-5-53шт., ВП-6-7шт. (акт технічного обслуговування №189/14 від 09.10.2014 року). Дерев'яні конструкції сцени та тканини штор актового залу просочені вогнезахисним розчином (Акти прийомки в експлуатацію №000015 від 06.09.2013р. та №000016 від 06.09.2013р.) Посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку пройшли навчання з питань пожежної безпеки (посвідчення 3 шт.). Наказом ректора №35/1 від 13.04.2014 року створена добровільна пожежна дружина, члени якої застраховані в АТ «Українська пожежно-страхова компанія» (договір №011/630 від 02.05.14 р.). В приміщенні електрощитової навчального корпусу встановлено сертифіковані протипожежні двері (Паспорт №241 від 09.02.2010р.). В загальних коридорах наявні інструкції про заходи пожежної безпеки та плани евакуації на випадок виникнення пожежі, заведено журнал обліку вогнегасників, журнал реєстрації інструктажів. До будівлі наявні під'їзні шляхи з твердим покриттям. Черговий персонал забезпечений телефонним зв'язком , двома ліхтарями та засобами захисту органів дихання (протигазами). До будівлі наявні під'їзні шляхи з твердим покриттям.



Експертизою встановлено:

Внаслідок проведеної експертизи протипожежного стану встановлено, що пункти приписів Хмельницького міського сектору ГУ ДСУНС у Хмельницькій області на об'єкті виконуються, однак станом на 17.04.2015 року виявлено порушення чинних протипожежних норм та правил в приміщеннях які підлягали експертизі:

1. В приміщеннях навчального корпусу система АПС знаходиться в технічно несправному стані, сигнали якої не виведено на пульт централізованого пожежного спостереження, не заключено угоду на її технічне обслуговування (НАПБ.А.01.001-04 п 6.1.1., п 6.1.3);
2. Приміщення навчального корпусу не обладнані системою оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі (НАПБ.А.01.001-04 п 6.1.1., п 6.2.3.1);

Експертизою встановлено, що приміщення, які підлягали експертизі будуть відповідати вимогам Правил пожежної безпеки України при умові усунення вищевказаних недоліків.

Директор
ТОВ "Безпека-ПРО"



О.М.Антонюк

* Експертний висновок діє на протязі трьох місяців з моменту видачі.